

**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ПРОЦЕДУРАТА**

РАЗЯСНЕНИЕ №1

ОТНОСНО: Разяснение №1 за участие в публично състезание с предмет: **Доставка на текстилни компенсатори**, реф. № ME1-2017-C-D-030

Въпрос 1: Молим, за Вашето разяснение по следните въпроси:

Поз.1 - Много голямо осево сжатие. Уточнете реалното значение.

Уточнете ширина на компенсатора.

Какво значи P120?

Има ли чертеж на компенсатора?

Моля определете типа по таблица №1

Поз.2 - Много голямо осево сжатие. Уточнете реалното значение.

Уточнете ширина на компенсатора.

Какво значи P120?

Има ли чертеж на компенсатора?

Моля определете типа по таблица №1

Поз.3 - Много голямо осево сжатие. Уточнете реалното значение.

Такъв компенсатор физически не може да го компенсира.

Поз.4 - Много голямо осево сжатие. Уточнете реалното значение.

Уточнете ширина на компенсатора.

Какво значи P75?

Има ли чертеж на компенсатора?

Моля определете типа по таблица №1

Поз.5 - Много голямо осево сжатие. Уточнете реалното значение.


Уточнете ширина на компенсатора.

Какво значи P75?

Има ли чертеж на компенсатора?
Моля определете типа по таблица №1

Отговор 1: Техническата документация и всички налични чертежи са налични в Профила на купувача. В техническата спецификация Възложителя е посочил размерите и изискванията към компенсаторите. Размерите посочени в описанието са в милиметри. P120 и P75 са съответните широчини на защитата на укрепването на компенсатора в милиметри.

Управител Ей И ЕС-3С Марица Изток I ЕООД



Дата: 31.03.2017 г.